



Foto: Per Pixel Petersson

Genomfört

- Undermåliga baracker rivna
- Nybygget byggt
- Översvämningsskydd grävt
- Bäckan rätats ut
- Köket ombyggt
- Vatten och avlopp åtgärdat

Aktuella problem

- Otillräckligt värmesystem
- Pelletspanna
- Taket på kontorsbyggnaden
- Golvet grafiken
- Stensalens tak oisolerat
- Återkommande översvämningar

Visioner

- BARC-Best Artist Residence
- Installationer av solceller
- Anställd fastighetsskötare
- Bli ett kulturnav med besöksparkering norr om fastigheten med rastplats, servicebyggnad och kartor